



il COordinamento Macchinisti Uniti

Chiede a tutto il PDM la massima collaborazione nel segnalare sul foglio di Corsa e Trazione **l'esatta provenienza di eventuali spifferi d'aria**, per facilitare il compito dei tecnici preposti all'eliminazione degli stessi, attraverso l'utilizzo a secondo dei casi, di tecniche adeguate (*nuove guarnizioni, silicone, schiume a espansione ecc*).

Inoltre, cosa che riveste pari importanza è quella di segnalare scrupolosamente sul foglio di Corsa e Trazione, le condizioni di pulizia delle cabine di guida, poiché si ricorda che le polveri di sabbia e di galleria in genere, sollevate nell'aria per via del finestrino aperto piuttosto che dal funzionamento della termoventilazione oppure dagli stessi spifferi, vengono respirate, e tutti noi sappiamo quanto questo sia nocivo...!

Infine, un ultimo invito a segnalare **l'inadeguatezza dell'ultimo prototipo di sedile guida**, in quanto l'insufficiente apertura dello schienale, costringe l'operatore a rimanere leggermente piegato in avanti, provocandogli dopo pochi minuti, gravi disagi.

Si raccomanda di scrivere possibilmente in modo leggibile.

N.B. :

In caso di esaurimento penna, rivolgersi ai delegati Co.M.U.....

I COORDINATORI

MM 1

MM 2

MM 3